

rep af basenhed + deffekt delefilter?

Skrevet af guerilla - 2016/12/07 17:43

Hej med jer!

Basenheden på den ene af mine Snell D er brændt af. Jeg sendte den til en reperaturer der sagde at han ikke kunne få et reconings kit til den og han derfor ikke kunne lave den. Jeg vil høre om nogen af jer har en anden mening. Jeg tænker på om mon enheden kunne være identisk med en anden kendt model som man kunne købe et kit til.

Der er mekanisk støj når jeg presser på membranen.

Herudover vil jeg spørge om en deffekt i delefiltret kan resultere i at basenheden brænder af og i så fald kunne jeg godt bruge et link til hvordan man måler dette.

Venlig hilsen

=====